7ДК 021.731.2

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ В ИМПУЛЬСНУЮ ДЛЯ СВАРКИ В СО2

О.Г. Брунов

Юргинский филиал Томского политехнического университета E-mail: yftpu@mail.ru

На базе штатного механизма с непрерывной подачей проволоки предлагается получить механизм импульсной подачи проволоки путем введения в сварочный держатель преобразователя. Рассмотрены проблемы, возникающие при установке преобразователя, приведены практические рекомендации и формулы расчета.

Сварка в углекислом газе — дуговая сварка, осуществляемая с использованием плавящегося электрода и внешней защиты сварочной ванны от воздействия внешней среды углекислым газом [1].

Один из основных недостатков сварки в среде углекислого газа — повышенное разбрызгивание электродного металла. Разбрызгивание сопровождается увеличением расхода электродной проволоки и газа, снижением производительности труда и повышением трудоемкости процесса, а, следовательно, повышением себестоимости сварных конструкций. При этом происходит забрызгивание деталей, что приводит к дополнительным трудозатратам на зачистку изделия в объеме 20...40 % от общей трудоемкости сварочных операций [2]. Забрызгивание деталей сварочных горелок приводит к их перегреву, а налипание брызг на мундштук и сопло горелки ухудшает защиту зоны сварки от воздействия внешней среды, что приводит к образованию пор сварного шва.

Борьба с разбрызгиванием ведется в нескольких направлениях, одним из которых является управляемый перенос электродного металла. Перенос металла при дуговой сварке — процесс перехода расплавленного металла в сварочную ванну [1].

Если считать управляемым переносом — перенос капли с заданными параметрами (размер, временя и скорость), то данному процессу удовлетворяет сварка с импульсной подачей сварочной проволоки в среде защитных газов.

Сварка с импульсной подачей сварочной проволоки в углекислом газе имеет такие достоинства, как меньшее разбрызгивание электродного металла, лучшее формирование сварного шва и уменьшение выгорания легирующих элементов [3–5].

При такой сварке снижение разбрызгивания происходит за счет уменьшения размера капель электродного металла при дискретной подаче электродной проволоки, создающей принудительный перенос капель расплавленного металла в сварочную ванну [6]. При импульсной подаче сварочной проволоки для переноса капли используется энергия, накопленная во время движения проволоки и отдаваемая капле во время торможения. Поэтому сварка с импульсной подачей сварочной проволоки осуществляет мелкокапельный перенос электродного металла. Процесс сварки с импульсной подачей сварочной проволоки, по сравнению с непрерывной, имеет следующие преимущества:

- 1) процесс сварки позволяет задать размер капли переносимого металла шагом подачи сварочной проволоки  $\lambda$  и количество перенесенного электродного металла в единицу времени (как показывают исследования  $f \cdot \lambda = N$ , где f частота подачи импульсов проволоки, N количество перенесенного электродного металла);
- 2) за счет управления времени начала перемещения капли в сварочную ванну, стабилизируется ее размер;

 только при импульсной подаче сварочной проволоки регулируется скорость касания капли с жидкой сварочной ванной.

Для сварки с импульсной подачей необходим подающий механизм с заданным алгоритмом движения проволоки, а отсутствие их промышленного выпуска значительно ограничивает распространение данного вида сварки при изготовлении металлоконструкций. В связи с этим большой интерес представляют механизмы, преобразующие непрерывную подачу сварочной проволоки в импульсную. Т.е., используется штатный механизм подачи сварочной проволоки, на рукоятке сварочного держателя которого, устанавливается преобразователь (рис. 1). Т.к. преобразование происходит практически на выходе из сварочного держателя, то между импульсным механизмом и сварочной дугой остается один гусак, следовательно, эти механизмы имеют те же достоинства, что и механизмы тянущего типа, которые имеют ряд преимуществ перед толкающими [7].

Для определения параметров импульса движения проволоки рассмотрим ее движение в сварочном держателе до преобразователя под действием штатного подающего механизма толкающего типа. Для этого представим проволоку, как деформируемый стержень в оболочке [8]. В этом случае можно считать, что во время накопления энергии (во время паузы) происходит сближение концов этого стержня, так как в эго время преобразователь не пропускает сварочную проволоку. Тогда принимая, шаг подачи за изменение длины стержня получаем

$$\lambda = \upsilon t, M,$$
 (1)

где  $\upsilon$  — скорость подачи проволоки, м/с; t — время накопления энергии, с.

Известно так же [8], что

$$\frac{PL}{ES} = \lambda - \frac{m^2 \pi^2 (f_1^2 - f_0^2)}{4L},$$
 (2)

где P — усилие подачи проволоки, H; L — длина канала, M; E — модуль Юнга,  $\Pi$ а; S — площадь сечения проволоки,  $M^2$ ; M — число полуволн в канале;  $f_1$  — максимальный прогиб проволоки, M;  $f_0$  — начальный прогиб проволоки, M. Учитывая внутренний диаметр сварочного канала, определяем максимальную энергию, которую может накопить

проволока за время паузы. Установив граничные условия m=n, где n — целое число и введя коэффициент  $k=8,9\cdot10^{-14}$ , который учитывает изгиб сварочного держателя,  $f_0=0$ ,  $f_1=d_\kappa-d_{np}$ , где  $d_\kappa$  — внутренний диаметр канала сварочного шланга,  $d_{np}$  — диаметр сварочной проволоки, получаем

$$W = kES(\lambda - \frac{\pi^2 m^2 f_1^2}{4L}), Дж.$$
 (3)


В зависимости от длины сварочного шланга проводится расчет количества полуволн, которые накапливаются в сварочном шланге. Зная шаг подачи и длину сварочного шланга, число полуволн определится, как

$$n = \frac{2}{\pi f} \sqrt{\lambda - k \frac{PL}{ES}}.$$
 (4)

Канал сварочного шланга, внутренний диаметр которого больше диаметра проволоки и имеет изгиб относительно проволоки, является демпфером. Следовательно, изгиб канала изменит скорость накопления энергии проволоки, поэтому изменение изгиба изменит частоту следования импульсов подачи, но шаг подачи и скорость движения капли электродного металла останутся в заданных пределах.


Принцип работы преобразователя основан на волновом движении проволоки по каналу сварочного держателя. Вследствие того, что диаметр проволоки меньше внутреннего диаметра спирали сварочного держателя, проволока накапливается в канале в виде волн, которые создают давление в преобразователе — 4. Когда давление достигнет заданного значения, преобразователь — 4 пропускает проволоку заданного шага через контактный наконечник в зону дуги.

Такое решение, один из вариантов которого показан на рис. 2, позволяет связать частоту подачи импульсов со скоростью подачи проволоки штатным подающим механизмом — 2. Принцип работы этого механизма заключается в том, что при создании усилия, превышающего усилие пружины — 5, ролик — 7 проворачивается на шаг, равный расстоянию между зубцами этого ролика, после чего он опять заклинивается до достижения заданного усилия. В зависимости от заданного усилия меняется ускорение движения проволоки во время импульса



**Рис. 1.** Штатный подающий механизм с преобразователем постоянного движения проволоки в импульсное: 1) катушка с проволокой; 2) штатный подающий механизм; 3) ручка держателя; 4) преобразователь движения

 $a=\sqrt{2F/m}$ , где F- усилие, создаваемое проволокой; m- масса отрезка проволоки между подающим механизмом и преобразователем.



**Рис. 2.** Преобразователь движения: 1) пружина; 2) вспомогательный ролик; 3) задающий ролик; 4) регулирующий винт; регулирующая пружина; 6) регулирующий ролик; 7) управляющий ролик; 8) корпус

Но при всех достоинствах данных механизмов необходимо не допустить заминание проволоки между подающими роликами и мундштуком сварочного держателя во время паузы в подаче проволоки. Для расчета допустимого расстояния воспользуемся формулой Эйлера для определения критической силы, превышение которой приводит к необратимым деформациям [8]:

$$F_{\kappa p} = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l^2},\tag{6}$$

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Словарь-справочник по сварке. Под редакцией К.К. Хренова.
   – Киев: Наукова думка, 1974. 195 с.
- Федько В.Т. Теория, технология и средства снижения набрызгивания и трудоемкости при сварке в углекислом газе. – Томск: Изд-во ТПУ, 1998. – 432 с.
- Федько В.Т., Брунов О.Г. Управление процессом сварки при импульсной подаче электродной проволоки // Технология металлов. – 2000. – № 8. – С. 27–30.
- Патон Б.Е., Воропай Н.М., Бучинский В.Н. и др. Управление процессом дуговой сварки путем программирования скорости подачи электродной проволоки // Автоматическая сварка. – 1977. – № 1. – С. 1–5.

где J — момент инерции поперечного сечения,  $J=\pi\cdot d_{_3}^4/64$ ; l — расстояние между точкой касания роликами и мундштуком сварочного держателя. Экспериментальные исследования показывают, что для проволоки св-08Г2С  $F_{_{\it KP}}$ =160 МПа, подставляя это значение в выражение (6) получаем зависимость между диаметром проволоки d и максимальным расстоянием l.

$$l = \sqrt{\frac{\pi^3 10^4}{512d^2}}, \text{ MM}, \tag{7}$$

где d = [0.8; 1.0; 1.2; 1.6], мм. Полученные данные сведены в таблицу.

**Таблица.** Зависимость расстояния между мундштуком и подающими роликами

| <i>d</i> , мм | 0,8 | 1,0 | 1,2  | 1,6  |
|---------------|-----|-----|------|------|
| <i>l</i> , мм | 4,9 | 7,7 | 11,2 | 19,9 |

## Выводы

- 1. Применение преобразователя движения в составе штатного механизма подачи позволяет расширить применение сварки с импульсной подачей сварочной проволоки в  $\mathrm{CO}_2$  в машиностроении, что повысит экономичность и качество сварных швов.
- 2. Предложенные рекомендации по расчету установочных размеров позволяют избежать заминание проволоки в подающем механизме не только в механизмах с применением преобразователя, но и в других подающих механизмах.
- Брунов О.Г., Федько В.Т. Методика расчета теплового воздействия дуги на каплю электродного металла при сварке в CO<sub>2</sub> // Технология металлов. 2002. № 7 С. 21–24.
- Меркулов Б.А. Способы модулирования сварочного тока периодической подачей электродной проволоки // Сварочное производство. 1985. № 3. С. 4–6.
- Брунов О.Г., Федько В.Т., Слистин А.П. Разновидности способов импульсной подачи сварочной проволоки для сварки плавящимся электродом в CO<sub>2</sub> // Сварочное производство. – 2002. – № 11. – С. 5–8.
- 8. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967. 984 с.